



733  
726  
UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO  
4  
FOLIO  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA



# PLANOS DE ESTRUCTURAS



**RELACION DE LAMINAS  
ESPECIALIDAD ESTRUCTURAS**

734



OBRA "REHABILITACION DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N°389 EN LA URBANIZACION IGNACIO MERINO EN EL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA"

- DEM-01 PLANTA DE DEMOLICIONES
- E-01 ESTRUCTURAS - PLANTA CIMENTACIONES MODULO 1 - AULAS TIPICAS 1 - 2 - 3 - 4
- E-02 ESTRUCTURAS - ALIGERADO 1° NIVEL MODULO 1 - AULAS TIPICAS 1 - 2 - 3 - 4
- E-03 ESTRUCTURAS - ALIGERADO 2° NIVEL MODULO 1 - AULAS TIPICAS 1 - 2 - 3 - 4
- E-04 ESTRUCTURAS - PLANTA CIMENTACIONES MODULO 2 - SUM - ADMINISTRACIÓN
- E-05 ESTRUCTURAS - ALIGERADO 1° NIVEL MODULO 2 - SUM - ADMINISTRACIÓN
- E-06 ESTRUCTURAS - ALIGERADO 2° NIVEL MODULO 2 - SUM - ADMINISTRACIÓN
- E-07 ESTRUCTURAS DESARROLLO DE ESCALERA
- E-08 ESTRUCTURAS-COBERTURA-CIMENTACION Y DESARROLLO PATIO DE FORMACION
- E-09 ESTRUCTURAS-COBERTURA DESARROLLO PATIO DE FORMACION
- E-10 ESTRUCTURAS-COBERTURA-CIMENTACION Y DESARROLLO AREA DE JUEGOS
- E-11 ESTRUCTURAS-COBERTURA DESARROLLO AREA DE JUEGOS
- E-12 ESTRUCTURAS, DETALLES CERCO PERIMETRICO
- E-13 ESTRUCTURAS CISTERNA Y TANQUE ELEVADO
- E-14 ESTRUCTURAS PORTADA DE INGRESO

Karla Maribel Jibaja Chumacero  
ARQUITECTA  
C.A.F. 8420  
REG. CONSULTOR  
C 106175