



**MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE PIURA**

PROYECTO :
ELABORACION DE 03 EXPEDIENTES
TECNICOS DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DISTRITO DE
PIURA-PROVINCIA DE PIURA-PIURA

COMPONENTE 01:
REHABILITACION DEL LOCAL DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA LOS
ALGARROBOS-DISTRITO
PIURA-PROVINCIA PIURA- REGION
PIURA

UBICACION:
Departamento: Piura
Provincia: Piura
Distrito: Piura
Sector: Los Algarrobos VI etapa

CONSULTOR:
**CONSORCIO EL
ALGARROBO**

ESPECIALIDAD:
ARQUITECTURA

PLANO:
SEÑALIZACIÓN
PLANTA GENERAL 1° PISO

EQUIPO DE DISEÑO:
**ARQ.MARCO TRELLES
CAP 14260**

JEFE DE PROYECTO:
ING. JOSE TALLEDO COVEÑAS

REVISADO:
APROBADO:

OBJETOS:
CIVIL.DISEÑOTMALL.COM

ESCALA:
1/200

FECHA:
JULIO 2016

OBSERVACIONES
FECHA

LAMINA:
**COMPONENTE 01
ARQUITECTURA
SE-04**



CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Luis Fernando Talledo Coveñas
Luis Fernando Talledo Coveñas
Luis Fernando Talledo Coveñas
Luis Fernando Talledo Coveñas

Av. JOSE AGUILAR SANTISTEBAN



LEYENDA

	RUTA DE SALIDA	14		25	CAMA SEQUIA EN CASO DE SISMO
	RUTA DE SALIDA	13		05	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PQS) - ABC DE 6 KG
	SALIDA ESCALERA	-		01	BOTQUIN
	RUTA DE SALIDA FOTOLUMINISCENTE	-		36	LUCES DE EMERGENCIA
	PUERTA DE SALIDA	16		06	ATENCIÓN RIESGO ELÉCTRICO
	SALIDA DE EMERGENCIA	-		-	SUSTANCIAS O MATERIALES INFLAMABLES
	PUERTA DE SALIDA FOTOLUMINISCENTE	-		-	BALONES DE GAS

CALLE SIN

CALLE S/N

CALLE Q