



LEYENDA		
	ZONA SEGURA EN CASO DE SISMO	46
	CARTEL DE AFORO	12
	RUTA DE SALIDA	09
	RUTA DE SALIDA	06
	EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO SECO (PQS) - ABC DE 6 KG	06
	PUERTA DE SALIDA	22
	SALIDA DE ESCALERA	02
	LUCES DE EMERGENCIA	54

**PLANO DE SEÑALÉTICA  
SEGUNDO NIVEL**  
Esc 1:100

*Oliver Mario Agurto Mogollón*  
**Oliver Mario Agurto Mogollón**  
 INGENIERO CIVIL  
 REG. CIP. 164475  
 CONSULTOR

<b>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA</b>	PROYECTO : <b>"REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 15313 DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA-PIURA".</b>	UBICACION: Provincia: Piura Distrito: Catacaos Localidad: Monte Sullón	CONSULTOR: <b>ING. OLIVER MARIO AGURTO MOGOLLON REG. CIP. 164475</b>	ESPECIALIDAD: <b>ARQUITECTURA</b>	EQUIPO DE DISEÑO:  JEFE DE PROYECTO: REVISADO: COORDINADOR DE ESPECIALIDAD:	OBSERVACIONES    	FECHA    	LAMINA:    
					PLANO: <b>PLANO DE EVACUACION</b>			<b>A-26</b>
				DIBUJO: ESCALA: 1/100 FECHA:				