


ESPEJO INCLINADO 10°

ESC: S/E



DETALLE DE ESPEJO EMPOTRADO SS.HH.


ESC: 1/5

BASTIDOR DE ESPEJO 0.60x0.60 PARA DISCAPACITADOS

ESC: 1/2.5

SECCION 2-2

ESC: 1/2.5




DETALLE A

ESC: S/E

DETALLE B

ESC: S/E




FRONTAL

CORTE


GANCHO PARA MULETAS

ESC: 1/2




DETALLE ENCUENTRO DE PISO

ESC: 1/5




ENCUENTRO INTERIOR - EXTERIOR SS.HH.

ESC: 1/7.5



DETALLE TIPICO DE BRUÑAS

ESC: 1/1



DETALLE BORDE ENCHAPE

ESC: 1/2.5

		MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA GERENCIA DE TERRITORIAL Y TRANSPORTE DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
PROYECTO:	REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 963 CON CODIGO LOCAL 636195 DISTRITO DE PIURA - PIURA - PIURA		
PLANO:	SS.HH. - DETALLES 02		
ESPECIALIDAD:	ARQUITECTURA		
UBICACION:	DPTO: PIURA - PROVINCIA: PIURA - DISTRITO: PIURA		CODIGO PLANO:
PROFESIONAL:	A-19		
FECHA:	DICIEMBRE 2021	ESCALA:	INDICADA