MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

PROYECTO :

"REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 15313 DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA-PIURA"

UBICACION:

Provincia: Piura
Distrito: Catacaos
Localidad: Monte Sullón

CONSULTOR:

ING. OLIVER MARIO AGURTO MOGOLLON
REG. CIP. 164475

ESPECIALIDAD: **ARQUITECTURA**

PLANO: **DETALLES DE MOBILIARIO**

DIBUJO:

ESCALA: INDICADA

FECHA:

EQUIPO DE DISEÑO:

JEFE DE PROYECTO:

REVISADO:

COORDINADOR DE ESPECIALIDAD:

OBSERVACIONES	FECHA

LAMINA: **M-08**

SILLA DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA DIRECCIÓN



PLANTA SILLA METALICA

ESC. 1/10



ELEVACION PRINCIPAL - SILLA METALICA

ESC. 1/10



DETALLE "C"



ELEVACION LATERAL

ESC. 1/10



DETALLE "D"



ISOMETRIA - SILLA METÁLICA

ESCRITORIO Y SILLA DE MADERA DEL PROFESOR-DIRECTOR



PLANTA SILLA DE MADERA

ESC. 1/10



ESTRUCTURA DEL ASIENTO

ESC. 1/10



CORTE E - E - SILLA

ESC. 1/10



ELEVACION LATERAL - SILLA - SM

ESC. 1/10



ELEVACION PRINCIPAL - SILLA - SM

ESC. 1/10



DETALLE A- EMPALME SILLA (RESPALDAR)

ESC. 1/2.5



DETALLE B- EMPALME SILLA (ASIENTO)

ESC. 1/2.5

ACABADO

- **EL MUEBLE DEBERA ESTAR COMPLETAEMNTE LIJADO PARA LO CUAL SE PASARA LA MANO PARA NOTAR LA UNIFORMIDAD, QUEDANDO LISA Y SECA AL TACTO; POR LO QUE SERA MASILLADA PARA TAPAR LOS POROS Y LIJADO, QUEDANDO PULIDA, DADO ESTE PROCEDIMIENTO SE PROCEDERA A DAR EL ACABADO.**
- **SE EMPLEARA BARNIZ DE PORO CERRADO O LACA TRANSPARENTE PARA AÑADIR UNA PELÍCULA FIRME Y ELÁSTICA QUE PROTEJA LA MADERA, DEBE SER SEMI MATE Y NO BRILLANTE.**
- **LA APLICACÓN DEL BARNIZ O LACA ES POR SOPLETE, POR LO MENOS DOS CAPAS EN TODAS LAS SUPERFICIES EXTERIORES DE LAS SILLAS, PARA ALCANZAR EL CONTENIDO DE HUMEDAD NECESARIA.**