**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA**

PROYECTO :

**"REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 15313 DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA-PIURA".**

UBICACION:

Provincia: Piura
Distrito: Catacaos
Localidad: Monte Sullón

CONSULTOR:

**ING. OLIVER MARIO AGURTO MOGOLLON**
**REG. CIP. 164475**

ESPECIALIDAD: **ARQUITECTURA**

PLANO: **DETALLES DE MOBILIARIO**

DIBUJO:

ESCALA: INDICADA

FECHA:

EQUIPO DE DISEÑO:

JEFE DE PROYECTO:

REVISADO:

COORDINADOR DE ESPECIALIDAD:

| OBSERVACIONES | FECHA |
|---|---|
| | |
| | |

LAMINA: **M-08**

# SILLA DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA DIRECCIÓN




PLANTA SILLA METALICA

ESC. 1/10




ELEVACION PRINCIPAL - SILLA METALICA

ESC. 1/10




DETALLE "C"




ELEVACION LATERAL

ESC. 1/10




DETALLE "D"



ISOMETRIA - SILLA METÁLICA

# ESCRITORIO Y SILLA DE MADERA DEL PROFESOR-DIRECTOR




PLANTA SILLA DE MADERA

ESC. 1/10




ESTRUCTURA DEL ASIENTO

ESC. 1/10




CORTE E - E - SILLA

ESC. 1/10




ELEVACION LATERAL - SILLA - SM

ESC. 1/10




ELEVACION PRINCIPAL - SILLA - SM

ESC. 1/10




DETALLE A- EMPALME SILLA (RESPALDAR)

ESC. 1/2.5




DETALLE B- EMPALME SILLA (ASIENTO)

ESC. 1/2.5

**ACABADO**

- **EL MUEBLE DEBERA ESTAR COMPLETAEMNTE LIJADO PARA LO CUAL SE PASARA LA MANO PARA NOTAR LA UNIFORMIDAD, QUEDANDO LISA Y SECA AL TACTO; POR LO QUE SERA MASILLADA PARA TAPAR LOS POROS Y LIJADO, QUEDANDO PULIDA, DADO ESTE PROCEDIMIENTO SE PROCEDERA A DAR EL ACABADO.**
- **SE EMPLEARA BARNIZ DE PORO CERRADO O LACA TRANSPARENTE PARA AÑADIR UNA PELÍCULA FIRME Y ELÁSTICA QUE PROTEJA LA MADERA, DEBE SER SEMI MATE Y NO BRILLANTE.**
- **LA APLICACÓN DEL BARNIZ O LACA ES POR SOPLETE, POR LO MENOS DOS CAPAS EN TODAS LAS SUPERFICIES EXTERIORES DE LAS SILLAS, PARA ALCANZAR EL CONTENIDO DE HUMEDAD NECESARIA.**